



CERTIFICADO DE INSPECCION

Nº EXPEDIENTE: I1-P1-S1-080116

INGENIERIA SANPE S.L. como Organismo de Inspección acreditado por ENAC con nº 310/EI524 del presente certificado de inspección certifica que el PARQUE DE JUEGO,

Propiedad: AYUNTAMIENTO DE UTEBO

Situado: 13 C/ DE LAS FUENTES ESQUINA C/ RÍO EBRO

CUMPLE FAVORABLEMENTE las normas de referencia a fecha de inspección: **27-07-2016**

UNE 147103:2009.

Título: "Planificación y gestión de las áreas y parques de juego al aire libre".

UNE 172001:2004

Señalización en las áreas de juego.

UNE-EN 1176-1:2009.

Título: Equipamiento de las áreas de juego y superficies. Parte 1: requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo.

UNE-EN 1176-2:2009.

Título: Equipamiento de las áreas de juego y superficies. Parte 2: requisitos de seguridad específicos adicionales y métodos de ensayo para columpios.

UNE-EN 1176-3:2009.

Título: Equipamiento de las áreas de juego y superficies. Parte 3: requisitos de seguridad específicos adicionales y métodos de ensayo para toboganes.

UNE-EN 1176-4:2009.

Título: Equipamiento de las áreas de juego y superficies. Parte 4: requisitos de seguridad y métodos de ensayo complementarios específicos para tirolinas.

UNE-EN 1176-5:2009.

Título: Equipamiento de las áreas de juego y superficies. Parte 5: requisitos de seguridad y métodos de ensayo complementarios específicos para carruseles.

UNE-EN 1176-6:2009.

Título: Equipamiento de las áreas de juego y superficies. Parte 6: requisitos de seguridad y métodos de ensayo complementarios específicos para balancines.

UNE-EN 1176-7:2009.

Título: Equipamiento de las áreas de juego y superficies. Parte 7: guía para la instalación, inspección, mantenimiento y utilización.

UNE EN 1176-10

Título: Equipamiento de las áreas de juego y superficies. Parte 10: Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo adicionales específicos para equipos de juego en recintos totalmente cerrados.

UNE EN 1176-11:2015

Título: Equipamiento de las áreas de juego y superficies. Parte 11: Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo adicionales específicos para redes tridimensionales.

UNE EN 1177:2009

Título: Revestimientos de las superficies de las áreas de juego absorbentes de impacto. Determinación de la altura de caída crítica


Revisión 2. FO-17. 09.11.15

Nº Informe Técnico de Inspección: I1P1S1080116

Fecha de emisión certificado: 27-07-2016

Fecha próxima inspección: 27-07-2017

Firma Aprobación Informe: David Santos Gómez Responsable Organismo de Inspección.



ANEXO 1: ELEMENTOS ITEMS INSPECCIONADOS

- Columpio un asiento cuna
- Balancín
- Balancín colectivo
- Columpio cesta



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'David Santos Gómez', written over the text of the signature line.