



CERTIFICADO DE INSPECCION

Nº EXPEDIENTE: I2-P2-S1-270317-3

INGENIERIA SANPE S.L. como Entidad de Inspección acreditada por ENAC con nº 310/EI524 del presente certificado de inspección certifica que el ÁREA DE JUEGO,

Propiedad: EXCMO. AYTO. DE UTEBO

Situado: PARQUE PLAZA CASTILLA

Empresa instaladora/mantenedora: SINERGIA INGENIERÍA Y GESTIÓN S. COOP.

CUMPLE FAVORABLEMENTE las normas de referencia a fecha de inspección: **02/06/2017**

X	UNE 147103:2001 Planificación y gestión de las áreas y parques de juego al aire libre.
X	UNE-EN 1176-1:2009 Equipamiento de las áreas de juego y superficies. Parte 1: Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo.
X	UNE-EN 1176-2:2009 Equipamiento de las áreas de juego y superficies. Parte 2: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo adicionales específicos para columpios.
X	UNE-EN 1176-3:2009 Equipamiento de las áreas de juego y superficies. Parte 3: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo adicionales específicos para toboganes.
	UNE-EN 1176-4:2009 Equipamiento de las áreas de juego y superficies. Parte 4: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo adicionales específicos para tirolinas.
	UNE-EN 1176-5:2009 Equipamiento de las áreas de juego y superficies. Parte 5: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo adicionales específicos para carruseles.
	UNE-EN 1176-6:2009 Equipamiento de las áreas de juego y superficies. Parte 6: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo adicionales específicos para balancines.
X	UNE-EN 1176-7:2009 Equipamiento de las áreas de juego y superficies. Parte 7: Guía para la instalación, inspección, mantenimiento y utilización.
	UNE-EN 1176-10:2009 Equipamiento de las áreas de juego y superficies. Parte 10: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo adicionales específicos para equipos de juego en recintos totalmente cerrados.
	UNE-EN 1176-11:2015 Equipamiento de las áreas de juego y superficies. Parte 11: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo adicionales específicos para redes tridimensionales.
X	UNE-EN 1177:2009 Revestimientos de las superficies de las áreas de juego absorbentes de impactos. Determinación de la altura de caída crítica.

Revisión 3. FO-17. 09.12.16

Nº Informe Técnico de Inspección: **I2-P2-S1-270317-3**


Fecha de emisión certificado: 02/06/2017

Fecha próxima inspección: 02/06/2018

Firma Aprobación Informe: David Santos Gómez. Responsable Entidad de Inspección.



Decreto 127/2001 de 5 de junio de la Junta de Andalucía
Decreto 245/2003 de 24 de Abril de la Xunta de Galicia
UNE-EN 16630:2015 Equipos fijos de entrenamiento físico instalados al aire libre. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.
UNE-EN 748:2013 Equipos de campos de juego. Porterías de fútbol. Requisitos funcionales y de seguridad, métodos de ensayo.
UNE-EN 749:2004/AC:2006 Equipos de campos de juego. Porterías de balonmano. Requisitos de seguridad y funcionales, métodos de ensayo.
UNE-EN 750:2004/AC:2006 Equipos de campos de juego. Porterías de hockey. Requisitos y métodos de ensayo incluyendo la seguridad
UNE-EN 1270:2006 Equipos de campos de juego. Equipos de baloncesto. Requisitos funcionales y de seguridad. Métodos de ensayo.
UNE-EN 15312:2007+A1:2011 Equipos deportivos de acceso libre. Requisitos, incluyendo seguridad y métodos de ensayo.
UNE-EN 14974:2006+A1:2011 (Versión corregida en fecha 2013-12-18) Instalaciones para usuarios de equipos de deportes sobre ruedas. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.



ANEXO 1: ELEMENTOS ITEMS INSPECCIONADOS

- ✓ PARQUE PLAZA CASTILLA
 - COMPACTO INDUSTRIAS AGAPITO R4295PA
 - COLUMPIO INDUSTRIAS AGAPITO R4110
 - BALANCÍN INDUSTRIAS AGAPITO R4620
 - CERRAMIENTO
 - SEÑALIZACIÓN
 - PAVIMENTO
 - MOBILIARIO

